

### 35253: BASE 35259: CURING AGENT 95250

**Beskrivelse:** HEMPEL's EPOXY FILLER 35253 er en to-komponent, opløsningsmiddelfri epoxy-fyldmasse. Særligt velegnet til små reparationer af revner, sprækker mm.

**Anbefalet brug:** Velegnet til glasfiber, hårdttræ, stål og andre hårde materialer. Til indvendig og udvendig brug over og under vandlinjen.

**Egenskaber:**

1. På overflader særligt velegnet til jævne fyldninger.
2. Til fyldninger af porrer i sammensvejsninger, huller i skruer, køl og lign.
3. Reparation af osmose-skader i glasfiberskrog.

**Tilgængelighed:** Del af det Europæiske Yacht sortiment.

#### PRODUKTDATA:

Kulør-nr./farver: 19810 / Lys grå  
Udseende: Mat  
Praktisk volumen tørstof, %: 100  
Teoretisk strækkeevne: 1 m<sup>2</sup>/l [40.1 sq.ft./US gallon] - 1 mm /40 mil  
Flammepunkt: 70 °C [158 °F]  
Vægtfylde: 1.6 kg/liter [13.3 lbs/US gallon]  
Berøringstør: 8 time(r) 20°C  
18 time(r) 10°C  
Lad tørre før slibning: 16 time(r) 20°C  
36 time(r) 10°C  
Fuldt hærdet: 5 dag(e) 20°C  
12 dage 10°C  
VOC-indhold: 10 g/l [0.1 lbs/US gallon]  
Holdbarhed: 3 år 25°C

*Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.*

#### PÅFØRINGSDATA:

**Version, blandet produkt:** **35253**  
**Blandingsforhold:** BASE 35259: CURING AGENT 95250  
1 : 1 på volumen. Straks før brug blandes lige dele af de to komponenter, indtil blandingen har en ensartet farve. Undgå bobler i blandingen.  
**Påføringsmetode:** Spatel  
**Fortynder (maks.vol.):** **Må ikke fortyndes.**  
**Anvendelsestid:** 1 time 20°C  
2 time(r) 10°C  
**Værktøjsrengøring:** HEMPEL'S DEGREASER 99611 eller HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451  
**Overmalingsinterval, min.:** 8 time(r) 20°C  
18 time(r) 10°C  
**Overmalingsinterval, maks.:** 24 time(r) 20°C  
54 time(r) 10°C

**Sikkerhed:** Emballagen er forsynet med advarselmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| FORBEHANDLING:                  | <b>Forberedelse:</b> Sørg altid for, at alle overflader er rene, fri for olie og tørre. Rengør overfladen og fjern eventuel olie og fedt med et egnet rengøringsmiddel, og slib med tørt slibepapir.<br><b>Ubehandlet overflade:</b> Slib, og fjern alt støv. Påfør 1-2 lag af den angivne HEMPEL's PRIMER<br><b>Tidligere malet overflade:</b> Slib, rengør og tør overfladen.  |
| PÅFØRINGSBETINGELSER:           | <b>Metode:</b> Produktet kan påføres i en tykkelse på op til 5 mm på defekte, spartlede, pletvis primer-reparerede områder, når det er tørt, inden der påføres 2 lag af den angivne HEMPEL's PRIMER. Anvend en en-komponent primer, hvis du overmaler med en enkelt topcoat.<br>Udglat produktet, mens det stadig er muligt at sætte fingermærker i fyldmassen, og det stadig er klistret. Der bør ikke påføres topcoat direkte oven på produktet. |
| PÅFØRINGSBETINGELSER :          | Overfladen skal være helt ren og tør før påføring, og overfladetemperaturen skal være over dugpunktet, for at undgå kondensation.<br>Fugtindholdet i træet bør ikke overskride: 16%. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for ventilation ved svært tilgængelige områder under påføring og tørring.  |
| ANBEFALET<br>RENGØRINGSMIDDEL : | HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602   |
| FOREGÅENDE MALING:              | HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 eller HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201  |
| EFTERFØLGENDE MALING:           | HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 eller HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201  |
| BEMÆRKNINGER:                   | Overmalingsintervaller:<br>HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551<br>Min 4 timer 20°C og 8 timer 10°C<br>Max 30 dage 20°C og 60 dage 10°C<br><br>HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201:<br>Min 4 timer 20°C og 6 timer 10°C<br>Max 3 dage 20°C og 6 dage 10°C   |
| Omrøring:                       | Produktet omrøres grundigt før brug.   |
| Lagerstabilitet/lagring:        | Eksposering for luft og temperaturudsving bør undgås. Undgå direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares ved temperaturer på: 5°C - 35°C.  |
| Hærder:                         | Følsom overfor fugt. Selv små spor af vand i den blandede maling reducerer anvendelsestiden og resulterer i filmdefekter. Åbnes med med forsigtighed af hensyn til risiko for overtryk. Sæt ikke låg på dåser med blandet produkt. Opbevares på et koldt sted.   |
| Overmaling:                     | Hvis det maksimale interval mellem overmaling overskrides, skal overfladen rengøres med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling.<br>Hvis overfladen er blevet kontamineret med olie og forurening, skal det fjernes omhyggeligt med et egnet rengøringsmiddel, skylles med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling.  |
| Bemærk:                         | <b>HEMPEL'S EPOXY FILLER 35253</b>   |
| UDGIVET AF:                     | HEMPEL A/S   |

3525319810